

Réunion 'process' du jeudi 16 mai

Présents :

Alexis, Christopher

Olivier, Antoine

Dernières nouvelles

- coupleurs : 4 paires arrivées
- la paire n° 4 va repartir (dégazage sur une soudure)
- tous les câbles sont passés (passages de cloisons)
- la borne WiFi (Netgear) dans la salle blanche est opérationnelle : donc prête pour des tests
 - pour le moment sur LAL Public
 - pas de problème de portée observé

Décisions

- achat d'un PC
 - double écran
 - disque et mémoire à dimensionner
 - un écran déporté dans la salle blanche
 - Alexis s'en occupe, après validation de JCM
- achat par Alexis d'une Nexus 10 pour tester

Discussion

- problème de la visualisation des pressions des étuves
 - sur écran déporté
 - sur tablette ?
 - Sera estimé ultérieurement (été 2013 ?)
 - à voir avec Olivier (sorties ports série)
- Configuration des conditionnements :
 - **WARNING :**
 - la configuration pourrait changer en cours de conditionnement
 - cf Pierre ou Mohamed
 - mél. à Walid pour confirmation
 - modification du format json à prévoir pour tenir compte :
 - de la paramétrisation des étapes de montée en puissance
 - de l'information '*fin de conditionnement*'
- Travelers Thalès
 - format inconnu, peut-être PDF
 - pas de connexion avec le process informatique (en dehors de la validation de son existence et de sa complétude)
- Travelers LAL
 - exploitation d'un certain nombre de données stockées dans la base de données
- Tests 'réels' étuvage à faire

- Pour pouvoir répondre à la demande de Denis Kostin (DESY) (mél. du 7 mai 2013), il faudra rentrer toutes les info coupleurs (sauf *actuator*) avec la tablette (pendant l'étape 5, après ouverture du sac, lors du contrôle en salle blanche)
- Problème des versions de coupleurs soulevé :
 - sans numéro de révision, on ne peut pas reconditionner un coupleur sous le même numéro
 - Alexis y réfléchit